

# **Haftungsausschluss für Winterhalter Spülmaschinen Baureihen UC, GS 200, GS 300, GS 400, GS 500, GS 600, GSR 36 sowie Winterhalter Mehrtanktransportspülmaschinen für den Fall der Installation eines Fremddosiergerätes**

## **§ 1 Begriffsbestimmungen**

Der nachstehende Haftungsausschluss erstreckt sich auf die von der Firma Winterhalter Gastronom GmbH hergestellten gewerblichen Spülmaschinen entsprechend der oben genannten Baureihen.

Von dem Haftungsausschluss erfasst ist die nachträgliche Installation von Fremddosiergeräten an eine Spülmaschine der Firma Winterhalter Gastronom GmbH.

Mit Hilfe dieser Dosiergeräte werden automatisch während des Spülvorgangs Reinigungs- und Klarspüllösung in vorgegebenen Mengen in die Spülmaschinen eingebracht.

Fremddosiergeräte sind solche Geräte, die nicht von der Firma Winterhalter Gastronom GmbH produziert oder vertreiben werden.

Hierunter fallen auch solche Geräte, die zwar von der Firma Winterhalter Gastronom GmbH produziert oder vertrieben wurden, deren nachträgliche Installation aber durch die Firma Winterhalter Gastronom GmbH ausdrücklich untersagt wurde.

Für die Installation eines Fremddosiergerätes sind die nachstehenden allgemeinen und besonderen Sicherheitshinweise zwingend zu beachten.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise hat zur Folge, dass die Firma Winterhalter Gastronom GmbH jede Haftung für eingetretene Schäden, die auf den nicht ordnungsgemäßen Einbau eines Fremddosiergerätes zurückzuführen sind, gegenüber jedermann, soweit dies gesetzlich möglich ist, ausschließt.

"Kunde" im Sinne dieses Haftungsausschlusses ist jeder Nutzer einer Spülmaschine der Firma Winterhalter Gastronom GmbH, die über die Firma Winterhalter Gastronom GmbH erworben wurde, unabhängig davon, ob durch Kauf, Miete oder Leasing.

"Zugelassenes Fachpersonal" im Sinne dieses Haftungsausschlusses sind Personen, die durch die Firma Winterhalter Gastronom GmbH mit dem Einbau von Fremddosiergeräten ausdrücklich betraut und wegen des Einbaus dieser Geräte seitens der Firma Winterhalter Gastronom GmbH besonders unterwiesen wurden.

"Freigegebene Einbau- und Ersatzteile" sind solche Teile, die nur und ausschließlich über die Firma Winterhalter oder durch autorisierte Fachhändler zu beziehen sind.

## **§ 2 Allgemeine Sicherheitshinweise**

Die Firma Winterhalter Gastronom GmbH übergibt den Personen, die eine nachträgliche Installation von Fremddosiergeräten vornehmen dürfen, eine baugruppenspezifische Anleitung, in der die optimalen maschinenseitigen Installationspunkte für ein Fremddosiergerät verzeichnet sind.

Die Installation eines Fremddosiergerätes darf nur unter Belegung dieser Installationspunkte vorgenommen werden.

Diese Anleitung enthält weiterhin eine exakte Arbeitsanweisung für die Installation eines Fremddosiergerätes.

Die Installation leitwertgesteuerter Fremddosiergeräte bei Spülmaschinen mit eingebautem Wasserenthärter ist wegen des möglichen Eintrages von Regeneriersalz in den Spültank und den damit verbundenen Verfälschungen der Messdaten des Spülwassers, nicht sinnvoll.

Das Anbringen zusätzlicher Dosiernippel ist überflüssig.

Sämtliche Spülmaschinen der Winterhalter Gastronom GmbH verfügen für den Anschluss eines Fremddosiergerätes bereits über Dosiernippel für Reiniger- und Klarspüllösung.

Diese Dosiernippel sind für den Anschluss von Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 5 mm ausgelegt.

Vor Anschluss der Schläuche sind die werkseitig angebrachten Abdeckkappen von den Dosiernippeln zu entfernen.

Dosierschläuche sind an den Dosiernippeln mit Schlauchklemmen gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.

Sofern die Montage von Schläuchen mit einem größeren Innendurchmesser beabsichtigt ist, sind hierzu die ergänzenden Hinweise in den Einbauhinweisen zu beachten.

### **§ 3 Besondere Sicherheitshinweise**

Die Installation von Fremddosiergeräten darf nur durch von der Winterhalter Gastronom GmbH unterwiesenes Fachpersonal erfolgen.

Der Einbau von Fremddosiergeräten durch Personen, die wegen des Einbaus von Fremddosiergeräten nicht unterwiesen wurden, ist unzulässig.

Vor Installation des Fremddosiergerätes ist der Netz-Hauptschalter der Spülmaschine auf "Aus" zu stellen und gegen jedwedes Einschalten während des Installationsvorganges besonders zu sichern.

Nur bei allpolig ausgeschaltetem Netz-Hauptschalter gilt die Spülmaschine als spannungsfrei.

Nachträglich installierte Fremddosiergeräte müssen in das Schutzleitungssystem (PE) der Spülmaschine integriert werden.

Nachträglich eingebaute Schläuche und Kabel etc. müssen an oder in der Spülmaschine so verlegt und gesichert werden, dass diese weder direkt mit heißen Bauteilen der Spülmaschinen (Boiler, Tank, Heizkörper) in Berührung kommen, noch in zu geringer Entfernung zu diesen Teilen verlaufen.

Es ist unbedingt zu gewährleisten, dass nachträglich eingebaute Schläuche und Kabel etc. absolut knickfrei verlegt und gesichert werden.

Gehäusedurchbrüche sind in jedem Fall so vorzunehmen, dass der IP- Schutz entsprechend der Beschreibung auf dem Typenschild der Spülmaschine in vollem Umfang gewährleistet bleibt.

Die Installation von Fremddosiergeräten im Innern oder an Verkleidungs- und Gehäuseteilen von Spülmaschinen der Winterhalter Gastronom GmbH ist unzulässig und wird von der Firma Winterhalter Gastronom GmbH in keinem Fall genehmigt.

Für Einbauteile, die nicht den allgemein geltenden technischen Sicherheitsstandards genügen, insbesondere für solche, die über keine technischen Prüfsiegel verfügen, übernimmt die Firma Winterhalter Gastronom GmbH keine Haftung.

### **§ 4 Haftungsausschluss**

Die Firma Winterhalter Gastronom GmbH schließt, soweit dies gesetzlich möglich, jede Haftung für sämtliche Mangel- und Mangelfolgeschäden aus, die dem Kunden oder einem Dritten durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften über die Installation eines Fremddosiergerätes entstehen.

Der Haftungsausschluss umfasst insbesondere Schadensersatzansprüche aus Beschädigungen der Spülmaschine selbst, Ersatzansprüche aus Beschädigung des Dosiergerätes sowie Schadensersatzansprüche die aus der Verletzung beziehungsweise Tötung eines Menschen herrühren.

Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn ist ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Firma Winterhalter Gastronom GmbH haftet insbesondere nicht bei der Durchführung der Installationsarbeiten durch nicht ausgewähltes Personal, der Verwendung ungeeigneten Werkzeuges, der Belegung anderer als der gekennzeichneten Installationspunkte.

Die Haftung ist auch dann in vollem Umfang ausgeschlossen, wenn der Verstoß durch einen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen des Kunden begangen wurde.

Der Kunde stellt die Firma Winterhalter Gastronom GmbH zudem vor sämtlichen Schadensersatzansprüchen, die dritten Personen durch den unsachgemäßen Einbau eines Fremddosiergerätes oder der Verwendung technisch ungeeigneter Einbauteile entstehen, in vollem Umfang frei.

Für Ansprüche dieser Art haftet der Kunde selbst.

### **§ 5 Salvatorische Klausel**

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam oder nichtig sein, so bleibt die Vereinbarung im übrigen hiervon unberührt.

An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Regelung tritt die gesetzliche Regelung, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Interesse der Parteien am nächsten kommt.